



67245 Lambrecht, 7. April 1997

Dipl.-Ing. Scheppler
H. Scheppler

Technologienzentrum Typprüfstelle

Technologienzentrum Typprüfstelle
Kraftfahrt-Bundesamt, Bundesanstalt für Straßenforschung
Aktennummer: 67245 Lambrecht
Nummer der DAF-Registrier-Nr.: RBA-P 00008-95

Technologienzentrum Typprüfstelle
Prüflabotatorium
67245 Lambrecht

Technischer Überwachungs-Verein
Pfälz e.V.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 4 und ist nur als Einheit gültig.
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken
o. g. Sonderfälle der Beachtung der Auflagen und Hinweise zu vermeiden.

Erklärung:

282 Nicht zulässig für Fahrzeugausstattungen mit einer Vorderachsplatte gro-
ßer als 950 kg. Fahrzeuge ausstattungen mit einer Achse bis 19 (3) Sitz-
plätze auf 950 kg zu reduzieren. Ggf. Gesamtgewicht neu festlegen.
R70 Für die Verwendung Reifen ist eine Reifentherstellereinigung
über die einzustellenen Luftdrücke unter Angabe von Sturzpunkten,
zul. Achslast und erreichtbarer Bauteilbelastung Geuchwändigkeit
betreffende Fahrzeuge zur Abnahme nach § 19 (3) Sitz-
(etwa 1. Achslast und erreichtbarer Bauteilbelastung Geuchwändigkeit
zul. Achslast und erreichtbarer Bauteilbelastung Geuchwändigkeit
für die Verwendung Reifen ist eine Reifentherstellereinigung
keit auf Radgröße 9 J x 16 eine Bestätigung des Reifentherstellereinigungs-
werden andere Reifentherstellereinigung der Montierbar-
verzonen vorzusehen.

| | | | |
|-------------|-------------------------------|-------|---------|
| Herasteller | Reifentherstellereinigung (e) | Datum | SP 8000 |
|-------------|-------------------------------|-------|---------|

Es sind nur folgende Reifentherstellereinigung zulässig:

501 Gegebenenfalls ist durch Begrenzung der Rad-Reifentherstellereinigung des Lenkheftschlags eine ausreichende
Freigängigkeit der Rad-/Reifentherstellereinigung zu gewährleisten.
R53 An Achse 1 ist die Spurzwand nachzuweisen um eine ausreichende
durch Anbau von Teller oder sonstige Gelegmete Maßnahmen herzustel-
len.

K50 Eine ausreichende Abdækung der Reifentherstellereinigung an Achse 2 ist
durch Anbau von Teller oder sonstige Gelegmete Maßnahmen herzustel-
len.

Seite 4



Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad 9 J x 16 H2, Typ 190615 Herasteller: BORBERT

Nr. 97-0834-00-01

TEILEGUTACHTEN